

# Recomendaciones para las instalaciones de abastecimiento con bajas temperaturas



## 1. Mantener protegido el contador con material aislante.

Hay que mantener protegidas las instalaciones exteriores de patios y acometidas con material aislante (lana de vidrio, espuma, cartón u otro material aislante) en lugares con riesgo de congelación en las tuberías. Sobre todo, en zonas de umbría o poca insolación.



## 2. Mantener el agua en movimiento, cuando no se vaya a consumir durante un tiempo.

Cuando no vaya a consumir agua durante un periodo de tiempo prolongado, como por ejemplo, por la noche, conviene dejar los grifos con un ligero goteo para mantener el agua en movimiento y evitar la congelación de las tuberías de la acometida que suministran el agua.



## 3. Si la tubería se congela descongelarla con aire caliente.

Si la tubería se congela, aplique aire caliente en la zona, por ejemplo, con un secador convencional. No fuerce la llave de paso si piensa que puede estar congelada ya que puede romperse.



## 4. Vaciar las tuberías si la vivienda esta vacía.

Si la vivienda se encuentra vacía o con temperaturas extremadamente bajas, es conveniente cerrar la llave de paso y, posteriormente, abrir el grifo para evacuar toda el agua posible y evitar así la congelación de las tuberías y posterior rotura por la presión del hielo